



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS


CEP 38.490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

INDICAÇÃO Nº 6/95

Apresentada em: 6/2/95

Aprovada em: 6/2/95

Rejeitada em:


José Joaquim Pinto
Presidente da Câmara

Senhor Presidente,

Nos dias que chove, é comum ocorrerem a retenção e o acúmulo de água no Km 583, da BR 365, nas proximidades da Escola de Angico, município de Indianópolis, devido à falta de escoadouro.

Este problema, por sua vez, provocou vários acidentes de trânsito, alguns com graves consequências.

Para oferecer maior segurança às pessoas que trafegam naquela rodovia, indico à Mesa, ouvido o Plenário, seja encaminhado ofício ao senhor José Toledo de Albuquerque, Diretor Regional do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), solicitando-lhe a imediata construção de sarjeta ou de outra obra de engenharia que se fizer necessária, no referido trecho da BR 365, a fim de evitar o represamento das águas da chuva, cujos efeitos têm sido desastrosos.

Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 1995.


José Joaquim Pinto (Barroso)
Vereador