



# CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

CEP 38490-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

## Indicação n.º 23 /96

Apresentada em: 19/8/96

Aprovada em: 19/8/96

Rejeitada em:

*Carlos Roberto S. da Silva*

Presidente da Câmara Municipal  
de Indianópolis

Senhor Presidente,

Entre os mata-burros instalados na principal via de acesso à região de Campo Alegre, apenas um é de madeira. Os demais são de ferro.

Este mata-burro, por sua vez, tem dificultado o trânsito de veículos, já que ele é antigo e apresenta vários estragos, motivo pelo qual os moradores da região há muito esperam a sua melhoria.

Saliento, ainda, que, na mesma estrada, a ponte sobre o ribeirão Furnas, na região de Barra-das-Furnas, também precisa receber reparos, isso porque, nos últimos meses, o fluxo de veículos nesta via aumentou consideravelmente, após o Departamento de Obras da Prefeitura a ter colocado em bom estado de uso.

Tendo em conta o que foi exposto, requeiro à Mesa Diretora seja oficiado ao prefeito, solicitando-lhe as seguintes providências:

1. Substituir as vigas de madeira do citado mata-burro por outras de ferro, bem com fazer os consertos de que ele necessita;
2. Reformar a ponte sobre o ribeirão Furnas, na região de Barra-das-Furnas.

Sala das Reuniões, 19 de agosto de 1996.

Lindomar José Pereira

Vereador