



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

INDICAÇÃO N.º 43, DE 2011

Apresentada em: 14.2.2011

Aprovada em: 14.2.2011

Reprovada em:


Daniel Alves Miranda
Presidente da Câmara

Senhor Presidente,

A vereadora que assina a presente requer que, cumpridas as formalidades regimentais, seja enviado ofício ao Superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Engenheiro João Andrea Molinero Júnior, solicitando-lhe as seguintes providências:

1. Ampliar e reformar o acostamento das duas margens da BR 365 no Município de Indianópolis, especialmente, nas proximidades do acesso ao Centro Comunitário de Angico;
2. Implantar medidas de controle de velocidade nas proximidades do acesso ao Centro Comunitário de Angico.

JUSTIFICATIVA

O estado de conservação dos acostamentos da BR 365, em toda a extensão do Município de Indianópolis, é precário, especialmente nas proximidades do acesso ao Centro Comunitário de Angico. Não apresenta as mínimas condições de uso. Com as chuvas, a tendência é piorar.


Além da reforma, no cruzamento da BR 365 com a via de acesso ao Centro Comunitário de Angico, é necessária a ampliação dos acostamentos para oferecer maior segurança aos usuários, tendo em vista o grande fluxo de veículos.

Também, é comum os motoristas trafegarem em alta velocidade no local mencionado, colocando em risco a segurança dos moradores da região, que com frequência se deslocam para o Centro Comunitário de Angico, onde funcionam vários órgãos públicos, entre eles, uma escola e um posto de saúde.

A implantação de medidas de controle de velocidade coibirá o excesso de velocidade e evitará que aconteçam os desagradáveis acidentes de trânsito.

Considerando, pois, que estas medidas trarão mais segurança aos usuários da via, espero contar com o apoio dos colegas vereadores.

Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2011.


MARIA ROSÂNGELA DE OLIVEIRA CÔCO
Vereadora